



2月22日 町道側



3月27日 町道側






2月22日 北東側



3月27日 北東側



## 作業状況



3月27日 屋上の水張試験・・・水を溜め、24 時間後に漏水が無いかを確認



3月27日 2階の壁間仕切り、天井配管・機械吊り込み状況  
(壁のボード等を貼る前に配線・コンセントボックスなどの仕込みを行います。)